

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35


Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: cna@nt-rt.ru || www.captron.nt-rt.ru

Betriebsspannung supply voltage	DC24V (DC16.8...32V)
Strombelastbarkeit load current	400mA
Ausgang output	PNP - Schließer PNP - N.O.
Ausgangsimpuls output signal	Impulsdauer 300ms duration 300ms
Schaltzustand status	8 rote LEDs wechselnd 8 red LEDs, with individual drive
Betriebszustand stand by display	8 grüne LEDs, getrennt ansteuerbar 8 green LEDs, with individual drive
Verpolungsschutz reverse polarity protection	Schutz aller Leitungen protection of all lines
Kurzschlusschutz: Short-circuit protection	kurzschluss- und überlastsicher short-circuit and overload protection
Spannungsabfall voltage drop	<3V bei 400mA <3V at 400 mA
Stromaufnahme current consumption	26mA bei 24V, geschaltet max. 35mA 26mA at 24V, max 35mA when switched
Betriebstemperatur operating temperatur	-30°C bis +80°C -30°C to +80°C
Schutzaart IP degree of protection	Frontseite IP69K, Rückseite IP68 front side IP69K, back side IP68
Betätigungsart type of operation	kapazitiv capacitive
Betätigungs Kraft operation force	keine Betätigungs Kraft notwendig no operation force required
Anschluss connection	Litzen (200mm) strands (200mm)

Anschlussvarianten siehe Seite 19
connection versions see page 19

Alle Maße in mm
all dimensions in mm



CHT9-G

■ **Schaltet auf Berührung**

hoher Bedienkomfort, kein Druck notwendig,

■ **Touch control**

no mechanical pressure required

■ **Klebemontage**

Adhesive mounting

■ **Rückmeldung**

Optische und akustische Signale

■ **Feedback**

visual and acoustic signals

■ **Extrem lange Lebensdauer**

mehrere 100 Millionen Schaltspielen

■ **Extensive service life**

more than 100 million operating cycles

■ **Hygienegerechte Ausführung**

nach DIN in Anlehnung an die Normen EN 1672-1 und EN 1672-2

■ **Hygiene-conforming model**

as per DIN EN 1672-1 and EN 1672-2

NEU!
Jetzt auch
mit
Glasfront.



■ **Auslieferungszustand**
delivery status

■ **Verarbeitungsanleitung für Klebemontage**
instructions for use of adhesive mounting

Verarbeitungstemperatur
Die günstigste Verarbeitungstemperatur der Klebefläche liegt zwischen +18 °C und +35 °C. Bei Haftklebungen, die bei niedrigen Temperaturen durchgeführt werden, wird die Anfangsfestigkeit der Klebung reduziert.

Oberflächen
Oberflächen müssen trocken und sauber sein. Feuchtigkeit auf den zu klebenden Oberflächen ist zu vermeiden. Die Oberfläche muss frei von Staub, Fett, Öl und Trennmittel sein. Ein hoher Andruck fördert den vollflächigen Kontakt. Der Andruck (etwa 10 - 15 N/cm²) sollte vollflächig und gleichmäßig erfolgen. Die volle Klebekraft wird erst nach mind. 24 Stunden erreicht.

Lagerung
Die Lagerung hat bei Raumtemperatur (20°C) und normaler Luftfeuchtigkeit (50 – 70 %) zu erfolgen.

Application temperature
The most favourable temperature for using adhesive tapes is in the range +18 °C to +35 °C. If bonding is carried out at low temperatures, the initial strength of the bond will be reduced.

Surfaces
The surfaces of the materials to be bonded must be dry and clean. Condensation of moisture must be avoided. The materials must be free from dust, grease, oil and separating agents. Loose paint or protective coatings must be removed or stabilized.

High contact pressure promotes all-over contact
Contact pressure (approx. 10-15 N/cm²) should be applied all-over and steady. Full adhesive strength is only reached after at least 24 hours.

Storage
Pressure-sensitive adhesive tape should be stored at room temperature (20°C) and normal humidity (50 - 70 %).

